


P - 6



Wykończenie:

- Cynkowanie (żółta pasywacja)