


Z-6



Wykończenie:

- Cynkowanie (żółta pasywacja)